


## 測定値が非常に大きくなる

- ・ ホイールに古いウェイトが付いていないか → 取外して再計測します。  
↓ 古いウェイトは付いていない。
- ・ エンコーダー基板の位置がずれていないか → 位置確認・調整します。  
↓ 基板の位置に問題は無い。
- ・ エンコーダー基板の不具合を確認 → エンコーダー基板テストを行います。  
↓ エンコーダー基板に問題は無い。
- ・ コンピューター基板の不具合を確認 → コンピューター基板テストを行います。



### ワンポイントアドバイス：

20gのウェイトを貼りつける時には、5gのウェイトを4枚貼るのではなく、20gのウェイト1枚、または10gのウェイトを2枚貼ります。

複数枚のウェイトを貼る＝ウェイトを貼る面積が長くなる、とアンバランス値の補正が正確ではなくなります。

こちらから実際の検査動画をご覧くださいませ。 →

<https://youtu.be/JxXmjP4Qlao>

[https://youtu.be/Z3Pfi\\_ITW8c](https://youtu.be/Z3Pfi_ITW8c)